

Zmiana linii zapotrzebiwania na moc wpisz watrtości:	
Leistung	Temperatur
8	-12